

## MFD 拡張キット対策メニュー

NISMO 製の MFD 拡張キットの一部のロットでは、  
「前期 MFD (SHARP 液晶)」に適合しないものがあります。  
不適合の組み合わせの場合のみ、前期 MFD の内部部品の定格をオーバーしてしまい、使用し続けると液晶の制御基板\*が故障します。  
(故障事例あり)

\*液晶制御基板：液晶の裏側に搭載されている基板で、新品や OEM 品は製造廃止、内部構成部品も製造廃止のため修理も非常に困難となってしまう。 (故障時は弊社修理不可、保証対象外)  
中古品も希少で、あったとしても非常に高額となってしまいます。  
(制御基板なしの液晶のみであれば OEM 品が販売されています。)

### ●対策について

この故障を防ぐためには、下記いずれかの対応が必要となります。

- ① 純正の制御基板に戻す。
- ② NISMO 製 MFD 拡張キットの前期適合対策メニューを実施する。  
この対策メニューは、弊社にて NISMO 拡張キット内の対策作業を行い、前期 MFD でも安心して使用できるように「純正と同じ回路構成に戻す」作業となります。

### ●料金について

NISMO 製 MFD 拡張キットの前期適合対策メニュー

- ① MFD 修理同時依頼の場合  
修理サービス価格 + ¥5,500 (税込)
- ② 対策メニューのみの場合  
リフレッシュサービス (内部 O/H) 価格 + ¥5,500 (税込)

※対策メニューはリフレッシュ/修理サービスご依頼必須です。